Skoda Octavia, 2011

- **Данные из ПТС**
  Найдены характеристики
- **Наличие ограничений**
  Есть записи
- **Нахождение в розыске**
  Нет записей
- **Данные о залогах**
  Нет записей
- **Владельцы по ПТС**
  2 владельца
- **Работа в такси**
  1 запись
- **Работа в каршеринге**
  Нет записей
- **Аукцион битых автомобилей**
  Нет записей
- **Участие в ДТП**
  Данные о ДТП не обнаружены
- **Отзывные кампании**
  Нет записей
- **Расчёт стоимости ремонта**
  1 запись
- **История пробегов**
  1 запись
- **История эксплуатации**
  5 записей
- **Цена в зависимости от возраста**
  Дешевеет на 9% в год
- **Транспортный налог**
  3 740 ₽ в год
- **Среднее время продажи**
  19 дней
- **Отзывы и рейтинг**
  4,6 баллов из 5

Данные из ПТС

Обновлено 11 января

Марка и модель	Skoda Octavia
VIN	XW8CA41Z7CK250123
Год выпуска	2011 г.
Объём двигателя	1,6 л
Мощность двигателя	102 л.с.
Цвет	Белый

Данные из ПТС совпадают с указанными в объявлении

Наличие ограничений

Обновлено 11 января

Автомобиль может иметь ограничения на регистрационные действия

По данным ГИБДД

Нахождение в розыске

Обновлено 11 января

Сведения о нахождении в розыске не обнаружены

По данным ГИБДД

Нахождение в залоге

Обновлено сегодня

Сведения о нахождении в залоге не обнаружены

По данным Реестра уведомлений о залоге движимого имущества

2 владельца по ПТС

Обновлено 11 января

Юридическое лицо	9 июля 2011 — 8 июня 2012
Физическое лицо	14 сентября 2012 — настоящее время

Работа в такси

Обновлено 11 января

1 сентября 2011 — 31 августа 2016

Номер разрешения	0006674
Статус	Завершено
Компания-перевозчик	Общество с ограниченной ответственностью "РусАвто"
Тип номера	Обычный
Город регистрации	Москва

Работа в каршеринге

Обновлено сегодня

Автомобиль не регистрировался для работы в каршеринге

Почему о прошлом в каршеринге важно знать? Всё дело в износе — скорее всего, он будет гораздо больше, чем у автомобиля из частных рук.

Участие в аукционах битых автомобилей

Обновлено сегодня

Автомобиль не продавался на аукционах битых автомобилей

Проверили в базе крупнейшего онлайн-аукциона битых автомобилей с тотальным ущербом.

Участие в ДТП с 2015 года

Обновлено 11 января

В ГИБДД нет данных об авариях

Автомобиль с этим VIN-номером официально не регистрировался в ДТП.

1 расчёт стоимости ремонта

Обновлено 11 января

0 — 10 000 ₽

24 января 2012

Общая стоимость	0 — 10 000 ₽
Покраска	0 — 10 000 ₽
Работа	0 — 10 000 ₽
Запчасти	0 — 10 000 ₽
Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Запасная часть

ПОРОГ ДВЕРИ Л1Z5809605E

Замена

ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ПЕРЕДКА - ЗАМ (СНЯТА)

ОБЛИЦОВКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНИТЬ

КАПОТ - С/У

КАПОТ ЗАМЕНИТЬ

ОБЕ ФАРЫ - ЗАМ (СНЯТЫ)

РЕМОНТ ФАРЫ ЛЕВОЙ

КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ С/У

КРЫЛО П ПР - С/У

ВОЗДУХОВОД НИЖНИЙ С/У

УДЛИНИТ ЛОНЖЕРОНА П Л ЗАМЕН

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ

НОМЕР ТС ПРИКРЕПИТЬ

ДВЕРЬ ПЕР Л-ЗАМ (СН)

ДВЕРЬ П ПР - С/У

ДВЕРЬ ПЕРЕДН. ПР. - ЗАМ. (СНЯТА)

ДВЕРЬ З ПР - С/У

ДВЕРЬ ЗАДН. ПР. - ЗАМ. (СНЯТА)

ОБИВКА В-СТОЙКИ Н ПР С/У

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С/У

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА)

БЛОК НАДУВНОЙ П/Б ПАССАЖИРА - С/У

АКБ С/У

КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ - С/У

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ/ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТР. - С/У

РАДИАТОР С/У

РАДИАТОР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ - С/У

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - С/У

ПУСКОВОЙ БЛОК ПОДУЩКИ БЕЗОПАСНОСТИ С/У

КОНДЕНСАТОР - С/У

ХЛАДАГЕНТ - СЛИТЬ/ЗАЛИТЬ

ОБЛИЦ БАМПЕРА ПЕР1Z0807221M

ОБЛИЦОВ СР БАМПЕРА П1Z0853677C

ОБЛИЦ Л БАМПЕР П1Z0853665C 9B9+

ОБЛИЦ НАР Л БАМПЕР П1Z0807367B 9B9+

ВОЗДУХОВОД П1Z0121285D

НАПРАВЛ Л БАМПЕР П1Z0807183D

НАПРАВЛ ПР БАМПЕР П1Z0807184D

ОПОРА БАМПЕРА П1Z0807109C

УСИЛИТ РЕШ РАДИАТ1Z0853480A

ОБЛИЦОВКА РЕШ РАД1Z0853661A 739

РЕШЕТКА РАДИАТОРА1Z0853668A 9B9

ЭМБЛЕМА П3U0853621B MEL

КАПОТ1Z0823031B

ФИКСАТОР1Z0823480H

ФАРА Л В СБОРЕ1Z1941017S

ФАРА ПР В СБОРЕ1Z1941018S

УСИЛИТЕЛЬ ФАРА Л1Z0805071A

КРЕП НАБОР ФАРА Л1Z0941463A

КРЫЛО П Л1Z0821105C

КРЫЛО П ПР1Z0821106C

РАСКОС КРЫЛА Л1Z0821141A

РАСКОС КРЫЛА ПР1Z0821142A

КРЕПЛ КРЫЛА Л1Z0821161A

КРЕПЛ КРЫЛА ПР1Z0821162A

ПОДКРЫЛОК П Л1Z0809957C

ВОЗДУХОВОД П Н Л1Z0809953D

ВОЗДУХОВОД П Н ПР1Z0809954C

ВОЗД КАНАЛ П Л1K0805971C 9B9+

УДЛИНИТ ЛОНЖЕР П Л B1Z0810365A

ПРОСТАВКА443845631A

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО1Z0845011BH

ГЕРМЕТИК ЛОБ СТЕКЛОD 004660M2

АКТИВАТОР ЛОБ СТЕКЛАD 181802M1

ПРАЙМЕР ВЕТР СТЕКЛD 00920002

К-Т ДЛЯ ВЫТРАВЛИВАН1Z0898101

ДВЕРЬ П Л1Z0831051

ДВЕРЬ П ПР1Z0831052

УПЛ ДВЕРИ П Л1Z0837697D

УПЛ ДВЕРИ П ПР1Z0837698D

СТЕКЛО ДВЕРИ П Л1Z0845201

ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ П Л1Z0853517A GRU

ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ П ПР1Z0853518A GRU

ДВЕРЬ З ПР1Z5833052

ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ З ПР1Z0853536A GRU

СИСТ ПОД/БЕЗОП ПАССЗАМЕНИТЬ

ПОД/БЕЗОП ПАСС1K0880204N

ЩИТОК ПРИБОРОВ1Z1857007EG47H+

ЭБУ ПОД/БЕЗОП6Q0909605AH006+

КОНДЕНСАТОР1K0820411Q

РЕМ БЕЗОПАСН П Л1Z0857701C HCP+

РЕМ БЕЗОПАСН П ПР1Z1857702D HCP

П/БЕЗ ВОДИТЕЛЯ1Z0880201AHTDZ+

ВОЗДУХОВОД Л РАД-РА1Z0121283B

ВОЗД-ВОД РАД-РА ПР1Z0121284B

ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР1K0121251CJ

ВОЗДУХОВОД П1K0805962 9B9+

ВПУСКН ВОЗДУХОВОД1K0129618AJ

ФИЛЬТР ВОЗД В СБОРЕ1K0129607AQ

ВОЗДУХОВОД ВЗД ФИЛ1K0129622D

Антигравийная защитная обработка

АРКА КОЛЕСА П Л АНТИКОРР ЗАЩИТА

АРКА КОЛЕСН П Л ПАНТИКОР ДЛЯ ДНИЩА

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

ДВЕРЬ З ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

ПОРОГ ДВЕРИ ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

А-СТОЙКА НАР ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

Ремонт

АРКА КОЛЕСН П Л ПОТРЕМОНТИРОВАТЬ

ЛОНЖЕРОН П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

А-СТОЙКА НАР ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Вспомогательные работы

ПОРОГ ДВЕРИ ПЕРЕДН ЛЕВ НЕПОЛНОРАЗМЕРН

ПОРОГ ДВЕРИ П Л Ч/З ДЕТАЛЕЙ ЗАМЕНА

ПОРОГ ДВЕРИ ПЕРЕДН ЛЕВ НЕПОЛНОРАЗМ

ПАНЕЛЬ ЗАМКА П С/У (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА

СИДЕНЬЕ П ПР - С/У

Окраска поверхности

АРКА КОЛЕСН П Л ПОКРАСКА ПОВЕРХН S2

НАР РУЧКА ДВЕРЬ П ПРОКРАСКА ПОВЕРХН S2

Окраска новой детали

ОБЛИЦ БАМПЕРА ПЕРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

КАПОТОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

КРЫЛО П ЛОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

КРЫЛО П ПРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

ДВЕРЬ П ЛОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

ДВЕРЬ П ПРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ П ЛОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ П ПРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ З ПРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

ПОРОГ ДВЕРИ ЛОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

Антикоррозийная обработка

КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛЬ/И АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

ЛОНЖЕРОН П Л НАНЕСТИ АНТИКОРРОЗ ЗАЩ

ПЕТЛЕВАЯ СТОЙКА ПР АНТИКОРРОЗИЙН ЗАЩИТА

ДВЕРЬ З ПР АНТИКОРРОЗИОН ЗАЩИТА

ПОРОГ ДВЕРИ ПР АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА

ЛОНЖЕРОН П ЛА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

ДВЕРЬ З ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

ПОРОГ ДВЕРИ ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

А-СТОЙКА НАР ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

Частичный ремонт

ПОРОГ ДВЕРИ ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Страховые компании оценивают стоимость ремонта при наступлении страхового случая. В каждой компании могут по-разному рассчитать стоимость. В отчёте будут предоставлены все случаи оценки. Это не означает, что автомобиль ремонтировали.

Отзывные кампании

Обновлено сегодня

Отзывных кампаний нет

На территории РФ по данным Росстандарта

Иногда производители отзывают свои автомобили из-за некачественных деталей или сборки. Замена всегда происходит бесплатно и независимо от гарантии. В Росстандарт собрана полная база данных всех отзывных кампаний с 2014 года.

История пробегов



История эксплуатации

Владелец 1

Юридическое лицо, 9 июля 2011 — 8 июня 2012 (11 месяцев)
Москва

1 сентября 2011 — 31 августа 2016

Использовался в такси

Номер разрешения	0006674
Статус	Завершено
Компания-перевозчик	Общество с ограниченной ответственностью "РусАвто"
Тип номера	Обычный
Город регистрации	Москва

24 января 2012

Расчёт стоимости ремонта

Тотальный ущерб	Нет
Источник	Audatex

Запасная часть

ПОРОГ ДВЕРИ Л1Z5809605E

Замена

ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВКИ ПЕРЕДКА - ЗАМ (СНЯТА)	ОБЛИЦОВКУ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА ЗАМЕНИТЬ
КАПОТ - С/У	КАПОТ ЗАМЕНИТЬ
ОБЕ ФАРЫ - ЗАМ (СНЯТЫ)	РЕМОНТ ФАРЫ ЛЕВОЙ
КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ С/У	КРЫЛО П ПР - С/У
ВОЗДУХОВОД НИЖНИЙ С/У	УДЛИНИТ ЛОНЖЕРОНА П Л ЗАМЕН
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ	НОМЕР ТС ПРИКРЕПИТЬ
ДВЕРЬ ПЕР Л-ЗАМ (СН)	ДВЕРЬ П ПР - С/У
ДВЕРЬ ПЕРЕДН. ПР. - ЗАМ. (СНЯТА)	ДВЕРЬ З ПР - С/У
ДВЕРЬ ЗАДН. ПР. - ЗАМ. (СНЯТА)	ОБИВКА В-СТОЙКИ Н ПР С/У
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П Л - С/У	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ П ПР - С/У
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С/У	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ ЗАМЕНА (СНЯТА)
БЛОК НАДУВНОЙ П/Б ПАССАЖИРА - С/У	АКБ С/У
КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ - С/У	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ/ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТР. - С/У
РАДИАТОР С/У	РАДИАТОР - ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ - С/У	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО - С/У
ПУСКОВОЙ БЛОК ПОДУЩКИ БЕЗОПАСНОСТИ С/У	КОНДЕНСАТОР - С/У
ХЛАДАГЕНТ - СЛИТЬ/ЗАЛИТЬ	ОБЛИЦ БАМПЕРА ПЕР1Z0807221M
ОБЛИЦОВ СР БАМПЕРА П1Z0853677C	ОБЛИЦ Л БАМПЕР П1Z0853665C 9B9+
ОБЛИЦ НАР Л БАМПЕР П1Z0807367B 9B9+	ВОЗДУХОВОД П1Z0121285D
НАПРАВЛ Л БАМПЕР П1Z0807183D	НАПРАВЛ ПР БАМПЕР П1Z0807184D
ОПОРА БАМПЕРА П1Z0807109C	УСИЛИТ РЕШ РАДИАТ1Z0853480A
ОБЛИЦОВКА РЕШ РАД1Z0853661A 739	РЕШЕТКА РАДИАТОРА1Z0853668A 9B9
ЭМБЛЕМА П3U0853621B MEL	КАПОТ1Z0823031B
ФИКСАТОР1Z0823480H	ФАРА Л В СБОРЕ1Z1941017S
ФАРА ПР В СБОРЕ1Z1941018S	УСИЛИТЕЛЬ ФАРА Л1Z0805071A
КРЕП НАБОР ФАРА Л1Z0941463A	КРЫЛО П Л1Z0821105C
КРЫЛО П ПР1Z0821106C	РАСКОС КРЫЛА Л1Z0821141A
РАСКОС КРЫЛА ПР1Z0821142A	КРЕПЛ КРЫЛА Л1Z0821161A
КРЕПЛ КРЫЛА ПР1Z0821162A	ПОДКРЫЛОК П Л1Z0809957C
ВОЗДУХОВОД П Н Л1Z0809953D	ВОЗДУХОВОД П Н ПР1Z0809954C
ВОЗД КАНАЛ П Л1K0805971C 9B9+	УДЛИНИТ ЛОНЖЕР П Л B1Z0810365A
ПРОСТАВКА443845631A	ЛОБОВОЕ СТЕКЛО1Z0845011BH
ГЕРМЕТИК ЛОБ СТЕКЛОD 004660M2	АКТИВАТОР ЛОБ СТЕКЛАD 181802M1
ПРАЙМЕР ВЕТР СТЕКЛD 00920002	К-Т ДЛЯ ВЫТРАВЛИВАН1Z0898101
ДВЕРЬ П Л1Z0831051	ДВЕРЬ П ПР1Z0831052
УПЛ ДВЕРИ П Л1Z0837697D	УПЛ ДВЕРИ П ПР1Z0837698D
СТЕКЛО ДВЕРИ П Л1Z0845201	ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ П Л1Z0853517A GRU
ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ П ПР1Z0853518A GRU	ДВЕРЬ З ПР1Z5833052
ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ З ПР1Z0853536A GRU	СИСТ ПОД/БЕЗОП ПАССЗАМЕНИТЬ
ПОД/БЕЗОП ПАСС1K0880204N	ЩИТОК ПРИБОРОВ1Z1857007EG47H+
ЭБУ ПОД/БЕЗОП6Q0909605AH006+	КОНДЕНСАТОР1K0820411Q

РЕМ БЕЗОПАСН П Л1Z0857701C НСР+
РЕМ БЕЗОПАСН П ПР1Z1857702D НСР
П/БЕЗ ВОДИТЕЛЯ1Z0880201AHTDZ+
ВОЗДУХОВОД Л РАД-РА1Z0121283B
ВОЗД-ВОД РАД-РА ПР1Z0121284B
ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР1K0121251CJ
ВОЗДУХОВОД П1K0805962 9B9+
ВПУСКН ВОЗДУХОВОД1K0129618AJ
ФИЛЬТР ВОЗД В СБОРЕ1K0129607AQ
ВОЗДУХОВОД ВЗД ФИЛ1K0129622D

Антигравийная защитная обработка

АРКА КОЛЕСА П Л АНТИКОРР ЗАЩИТА
АРКА КОЛЕСН П Л ПАНТИКОР ДЛЯ ДНИЩА

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали < 20 - 50 %)

ДВЕРЬ З ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3
ПОРОГ ДВЕРИ ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3
А-СТОЙКА НАР ПРРЕМОНТНАЯ КРАСКА S3

Ремонт

АРКА КОЛЕСН П Л ПОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ЛОНЖЕРОН П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ
А-СТОЙКА НАР ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Вспомогательные работы

ПОРОГ ДВЕРИ ПЕРЕДН ЛЕВ НЕПОЛНОРАЗМЕРН
ПОРОГ ДВЕРИ П Л Ч/З ДЕТАЛЕЙ ЗАМЕНА
ПОРОГ ДВЕРИ ПЕРЕДН ЛЕВ НЕПОЛНОРАЗМ
ПАНЕЛЬ ЗАМКА П С/У (ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА
СИДЕНЬЕ П ПР - С/У

Окраска поверхности

АРКА КОЛЕСН П Л ПОКРАСКА ПОВЕРХН S2
НАР РУЧКА ДВЕРЬ П ПРОКРАСКА ПОВЕРХН S2

Окраска новой детали

ОБЛИЦ БАМПЕРА ПЕРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
КАПОТОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
КРЫЛО П ЛОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
КРЫЛО П ПРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
ДВЕРЬ П ЛОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
ДВЕРЬ П ПРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ П ЛОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ П ПРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
ЗАЩ МОЛД ДВЕРИ З ПРОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1
ПОРОГ ДВЕРИ ЛОКРАСК НОВ ДЕТ ЭТ S1

Антикоррозийная обработка

КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛЬ/И АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
ЛОНЖЕРОН П Л НАНЕСТИ АНТИКОРРОЗ ЗАЩ
ПЕТЛЕВАЯ СТОЙКА ПР АНТИКОРРОЗИЙН ЗАЩИТА
ДВЕРЬ З ПР АНТИКОРРОЗИОН ЗАЩИТА
ПОРОГ ДВЕРИ ПР АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА
ЛОНЖЕРОН П ЛА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ
ДВЕРЬ З ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ
ПОРОГ ДВЕРИ ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ
А-СТОЙКА НАР ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

Частичный ремонт

ПОРОГ ДВЕРИ ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Без регистрации

8 июня 2012 — 14 сентября 2012 (3 месяца)

Владелец 2

Физическое лицо, 14 сентября 2012 — настоящее время (8 лет)

21 сентября 2016

Техосмотр

Пробег	125 000 км
Источник	Данные техосмотра
Номер диагностической карты	201609221011159858047
Техосмотр действителен до	22 сентября 2018

1 октября 2018

Техосмотр

Источник	Данные техосмотра
Номер диагностической карты	062880021806079
Техосмотр действителен до	2 октября 2019

3 октября 2019

Техосмотр

Источник	Данные техосмотра
Номер диагностической карты	099860011900536
Техосмотр действителен до	4 октября 2020

Потеря стоимости

Обновлено сегодня

-9% в год



Транспортный налог

3 468 — 3 740 ₽ в год

По данным на 2021 год в Москве и Московской области в зависимости от модификации.

Время продажи

≈ 19 дней

С опциями продвижения